







કાલોલ તાલુકાના કર્તૃતા નદી અને રામનાથ ગોમા નદીના

# ચેકડેમની દિવાલો ધરાશાઈ થતાં પાણી વહી જવાથી ખેડુતોને પાણી માટે વલખાં ભારવાનો વખત આવ્યો.

કાલોલ,  
કાલોલ તાલુકાના  
બરોલા ગામે કરક નદીમાં  
બનાવેલ ચેકડેમની સાઇડની  
દિવાલો ધરાશાઈ થઈ ગયેલ  
હોવાથી પાણી વહી જતા  
ખેડુતોને પાણી નહી મળતાં  
સિંચાઈની સમસ્યા વેઠવાનો  
વારો આવ્યો. ચેકડેમની  
પાણીનો સંગ્રહ નહી થતા  
કુંવા અને બોરેલમાં  
પાણીના સ્તર નીચે જતા  
ઉનાળનું સીજનમાં સિંચાઈ  
માટે વેચાતું પાણી લાવ્યું  
પડે તેવી સ્થિતી ઉલ્લી થઈ  
છે.



કાલોલના બરોલા  
ગામે કરક નદીમાં પાણીના  
સંગ્રહ થાય નદીમાં પાણી  
સંગ્રહ થવાથી પશુઓ તેમજ

ખેડુતોને પાણીની સગવડ  
માટે કરોડો રૂપીયાના ખર્ચ  
ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્યો  
હતો. પરંતુ કરક નદીમાં

ચેકડેમ બનાયા પછી મરામત

કરવા માટે દયાન નહી

આપવાના કારણે ચેકડેમની

સાઇડની દિવાલો ધરાશાઈ

સાઇડની દિવાલો તુટી

થઈ ગયેલ જોવા મળી રહી

છે. ચેકડેમમાં પાણીનો સંગ્રહ

કરવા માટે ચેકડેમની

સાઇડની દિવાલો તુટી

જવાને કારણે ચેકડેમની સંગ્રહીત પાણી નદીમાં વહી સંગ્રહીત થતા આસપાસના કુંવા અને બોરેલના પાણીની સમસ્યા ઉલ્લી થવા પાણી છે. ખેડુતોને પશુઓ માટે પાણીની સમસ્યા સાથે નીચે ઉનાળાની સીજનમાં સિંચાઈ માટે પાણી વેચાતું લઈને

ખેડુતોને પાણી વેચાતું લઈને

ખેડુતોને પાણી વહી જતાં ક માસથી

ખેડુતો પાણી માટે વલખાં

હલ થઈ હતી. ચોમાસાની

આસપાસના ૧૦ જેટલા

ગામોને પીવાના પાણી અને

સિંચાઈના પાણીની સમસ્યા

ખેડુતો પાણી વેચાતું લઈને

ખેડુતોને પાણી વહી જતાં ક માસથી

ખેડુતોને પાણી વહી જત